

UCHWYTY TRANSPORTOWE ZE SWORZNIAMI

LIFTING BRACKETS WITH PINS

C105-03



Materiał / Material


St52

Jak zamówić / How to order

Symbol: C105-03-16000

Uwaga / Attention

Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłoczniaka musi być obsługiwana przez 2 uchwyty transportowe. Brak śrub w zestawie, zamów osobno, śruby str. J144
For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets. No screws included, order separately - page J144




Kolek ustalający
M303-02-022045 (x2)
Locating pin
M303-02-022045 (x2)



Forma A
Form A

Forma B
Form B



Elementy transportowe, mocujące i złączne

Symbol	Max obciążenie Max load (kg)	Max waga tłoczniaka Max die weight (kg)	Forma Form	a	b	c	d1	d2	e	f	g
C105-03-06400	3200	6400	A	126	185	80	30	32	75	50	38
C105-03-10000	5000	10000	A	150	210	100	40	42	95	60	45
C105-03-16000	8000	16000	A	175	240	120	50	52	115	75	50
C105-03-25000	12500	25000	A	200	300	140	60	62	130	80	60
C105-03-36000	18000	36000	B	250	300	160	80	82	150	100	75

Symbol	h ±0,02	k	m	n	p	s	t	u	v	w	x	Śruby Screws
C105-03-06400	85	50	45	40	12	16	20	40	30	35	40	M16x80
C105-03-10000	87	55	52	50	12	20	22,5	45	25	40	60	M20x100
C105-03-16000	95	70	62,5	60	16	24	25	50	35	45	80	M24x120
C105-03-25000	145	80	77,5	65	20	30	35	65	60	65	95	M36x160
C105-03-36000	105	95	100	90	20	30	30	60	30	60	115	M30x160