

PODKŁADKI SPRĘŻYSTE

SPRING WASHERS

DIN 127B

SW


Klasa / Class

5.8

Jak zamówić / How to order

Symbol: SW.0100

Inne wymiary na żądanie
Other dimensions on demand



Symbol	M	D	E	S	H
SW.0020	M2	2,1	4,4	0,5	1,2
SW.0025	M2,5	2,6	5,1	0,6	1,4
SW.0030	M3	3,1	6,2	0,8	1,9
SW.0035	M3,5	3,6	6,7	0,8	1,9
SW.0040	M4	4,1	7,6	0,9	2,1
SW.0050	M5	5,1	9,2	1,2	2,8
SW.0060	M6	6,1	11,8	1,6	3,8
SW.0070	M7	7,1	12,8	1,6	3,8
SW.0080	M8	8,1	14,8	2	4,7

Symbol	M	D	E	S	H
SW.0100	M10	10,2	18,1	2,2	5,2
SW.0120	M12	12,2	21,1	2,5	5,9
SW.0140	M14	14,2	24,1	3	7,1
SW.0160	M16	16,2	27,4	3,5	8,3
SW.0180	M18	18,2	29,4	3,5	8,3
SW.0200	M20	20,2	33,6	4	9,4
SW.0220	M22	22,5	35,9	4	9,4
SW.0240	M24	24,5	40	5	11,8
SW.0270	M27	27,5	43	5	11,8

Symbol	M	D	E	S	H
SW.0300	M30	30,5	48,2	6	14,2
SW.0330	M33	33,5	55,2	6	14,2
SW.0360	M36	36,5	58,2	6	14,2
SW.0390	M39	39,5	61,2	6	14,2
SW.0420	M42	42,5	68,2	7	16,5
SW.0450	M45	45,5	71,2	7	16,5
SW.0480	M48	49	75	7	16,5
SW.0520	M52	53	83	8	18,9
SW.0560	M56	57	87	8	18,9