UCHWYTY TRANSPORTOWE ZE SWORZNIAMI

C105-06

LIFTING BRACKETS WITH PINS



St52

lak zamówić / How to order


Symbol

C105-06-08000

Uwaga / Attention

Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłocznika musi być obsługiwana przez 2 uchwyty transportowe. Brak śrub w zestawie, zamów osobno, śruby str. J144 For sgfety reson, pleose consider always that the weight of the die has to be supported by just 2 lifting brackets. No screws included, order separately - page J144





Locating pin
M303-02-022045 (x2)

Sworzeń C103-04

Forma A

Form B

Form B

Form B

Form B

Form B

Symbol	Max obciążenie <i>Max load</i> (kg)	Max waga tłocznika <i>Max die weight</i> (kg)	Forma Form	а	b	С	d1	d2	е	f
C105-06-08000	8000	16000	А	175	240	120	40	42	115	75
C105-06-12500	12500	25000	В	200	300	140	50	52	130	80

Symbol	h ±0,02	k	m	n	þ	S	t	u	V	W	x	Śruby <i>Screws</i>
C105-06-08000	95	70	62,5	60	20	24	25	50	35	45	80	M24x120
C105-06-12500	145	80	77,5	65	20	30	35	65	60	65	95	M36x160